

	указатели, выполняющие функцию (С-п) 2.6 Неоднообразная геометрия ступеней (О-н, С-ч) 2.7 Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен (С-ч)							
3.	Пути движения внутри здания -Коридор(вестибюль, зона ожидания, галерея) -лестница (внутри здания) -Пандус (внутри здания) -Лифт пассажирский или подъемник -Дверь -Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1 Отсутствуют тактильные направляющие и предупредительные указатели для инвалидов по зрению (С-п) 3.2 Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам (Все) 3.3 Лестница не дублируется пандусами или иными подъемными устройствами (К) 3.4 Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней лестниц (С-ч) 3.5 Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен (С-ч)	3.1 Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету 3.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушением зрения	3.1 Нанести контрастную маркировку на постель крайних ступеней 3.2 Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей	К – ВНД О-н- ВНД О-в- ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п- ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД	К – ДУпп О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп	К – ДУпп О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп	К – ДУпп О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп
4.	Зоны целевого назначения здания -Кабинетная форма обслуживания -Зальная форма обслуживания	4.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п) 4.2 Высота порогов 0,03 м	4.1 Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг 4.2 Установка информации при входе в помещении со стороны дверной ручки	4.1 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке.	К – ВНД О-н- ВНД О-в- ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п- ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД	К – ДУпп О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп	К – ВНД О-н- ВНД О-в- ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п- ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД	К – ДУпп О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп
5.	Санитарно-гигиенические помещения -Туалетная комната	5.1 Отсутствует кнопка вызова персонала (все) 5.2 Отсутствует откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства (К) 5.3 Отсутствуют крючки для костылей и тростей	5.1 Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг	5.1 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке.	К – ВНД О-н- ВНД О-в- ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п- ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД	К – ДУпп О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп	К – ВНД О-н- ВНД О-в- ВНД С-п- ВНД С-ч- ВНД Г-п- ВНД Г-ч- ВНД У- ВНД	К – ДУпп О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч- ДУпп У- ДУпп

